19 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平4-29042

@Int. Cl. 5

識別記号

**庁内整理番号** 

❸公開 平成4年(1992)3月9日

B 41 J 2/175 2/18 2/185

8703-2C 8703-2C

B 41 J 3/04

102 Z 102 R

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全 頁)

❷考案の名称

インクジェツトプリンタ

②実 願 平2-69127

孝 志

❷出 顧 平2(1990)6月29日

個考 案 者 向 後 千葉県四街道市鹿渡934-13番地 株式会社精工舎千葉事

業所内

⑪出 願 人 株式会社精工含

東京都中央区京橋2丁目6番21号

弁理士 松田 和子 10代 理 人



### 明細書

1 考案の名称

インクジェットプリンタ

- 2 実用新案登録請求の範囲
- (1) ヘッドプロックを搭載するキャリアにヘッドプロックへのインク供給用のインクカートリッジが着脱自在に設けてあるインクジェットプリンタであって、

上記インクカートリッジには、廃インク回収用の廃インクタンクと、この廃インクタンクを外部に開口する廃インク流入口とが設けてあり、

上記キャリアには、上記ヘッドプロックのノズル面の下方部で上方に開口するととれて上記れて クカートリッジの装着状態で上記廃インク を通じて上記廃インクタンクと連通して上記れて ドプロックのノズル面から滴下する廃インクを 記廃インクタンク内に案内する廃インク流路が けてある

ことを特徴とするインクジェットプリンタ。

(2)請求項1において、上記廃インク流路の出

- 1 -



口は上向きの開口となっている

ことを特徴とするインクジェットプリンタ。

(3)請求項1において、上記廃インク流路には 多孔質部材が設けてある

ことを特徴とするインクジェットプリンタ。

3 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は、インクジェットプリンタに関するものである。

[従来の技術]

第1例として、インクジェットヘッドに設けて



第2例として、非印字時にノズルキャップと接触して、非印字時にノズルッドマスクク流路の一部となるヘッドマスクの廃インクの溝を設け、で廃インクの廃インクルまで導くをインク吸収材まで導くをインク吸収材まで導くをクシックの影がある(特公昭62-227753号)。

第3例として、ノズルの下方にノズルからたれ落ちるインクを導く流路部を設け、この流路部の末端にインクの回収タンクを設け、さらにこの回収タンク内に固定インク吸収体を設け、この固定



インク吸収体に廃インクを回収させるものがある (実開昭 6 0 - 1 1 9 5 4 1 号)。

[解決しようとする課題]

第3例では、キャリッジ上に設けてある固定インク吸収体は大きさに制限があり、このためたれ落ちるインクの吸収量に限度があるので、回収したインクが固定インク吸収体から溢れ出してブリンタケース内を汚すことがある。

本考案の目的は、プリンタの大形化を避けると ともに廃インクの回収手段の管理など面倒な手間 を要せず、かつ廃インクによってプリンタケース



内を汚すおそれのないインクジェットプリンタを 安価に提供することにある。

[課題を解決するための手段]

また本考案は、廃インク流路の出口が上向きの 閉口となっているものや、廃インク流路に多孔質 部材を設けたものがある。



#### [作用]

ヘッドプロックのノズル面から滴下する廃インクは、廃インク流路を通じて廃インクタンク内に 案内されてここに回収される。廃インクタンクは 一体のインクカートリッジの交換により同時に交 換される。

インク流路の出口が上向きの開口になっている ものや、廃インク流路内に多孔質部材が設けてあ るものでは、インクカートリッジを交換する際に 廃インク流路から廃インクがこぼれ落ちるのを防 ぐ。

#### [実施例]

以下本考案の実施例について図面を参照して説明する。

第 1 図に示すように、図示しないプリンタケースに取付けてあるキャリアガイド 1 に沿ってキャリア 2 が移動自在に設けてあり、このキャリアの前部(図面左側) 2 a の上部にはヘッドプロック 3 が搭載してある。キャリアの後部 2 b (同右側)であってヘッドプロック 3 の背部にはヘッドプロ



ックへのインク供給用のインクカートリッジ 4 が 着脱自在に装着してある。

キャリア 2 は、前部 2 a が所定の厚みに形成してあり、上面が平面をなしており、キャリアの後部 2 b は前部の厚みより薄く段差を設けてあり、後述の両側部 2 f , 2 f は前部 2 a の上面と同じ高さまで立上っており、この空間にインクカートリッジ 4 の装着スペースを形成してある。

キャリアの前部2 a 内には前後に連通するの時部2 a 内には前後に連通するの時間である。廃インクが設けての廃棄がれたせてがある。 を持たせて前面をして傾斜を打ての前端をでする。 をやしてがいる。 ののはいれている。 ののはいれている。 ののはいれている。 ののはいれている。 ののはいれている。 ののはいれている。 ののはいれている。 ののはいれている。 ののはいれている。 ののはいないのののでは、 よっのののでは、 よっのののでは、 まってのののでは、 まってのののでは、 まってのののでは、 まってのののでは、 まってのののでは、 まってのののでは、 まってのののでは、 まってのののでは、 まってののでは、 まってのでは、 まってのでは、 まってのでは、 まってのでは、 まってのでは、 まっている。

ヘッドプロック3は、前面はキャリア2の前面と一致し、かつ後面はキャリアの前部2aの後端



面と一致させて搭載してある。へっドプロック3にはインクジェッド6を内前面である。へっぱいからないである。へっぱいないである。へっぱいないである。では、からないである。では、からないである。では、からないである。では、からないである。

インクカートリッジ 4 は、内部に上下の仕切り 4 a が設けてあり、上部は供給インクを取はしていており、下部は回収で あるインクを収納する廃インクタンクの前にはなっており、で多いのの である。廃インクタンクの前には、がまれており、である。 インクタンクの前部では、数質では、からないのがまれてあり、である。 インクタム 7 a が設けてありますでは、ないである。 に、状態にあるとでプタム 7 a を突き破ってイン

ジェットヘッド 6 とインクタンク 7 とを連通させている。

廃インクタンク8の前端部には、廃インクタンク8の前端部には、廃インクタンクの前端部には、廃インクタンのの廃インクの流入口8aが設けてある。前途の廃インクタンク8カートがでは、図示のように廃インクルで展インク8カーで廃インクの後端部の上方には空気抜き孔8りけてある。

次に第2図により本考案の外観およびインクカートリッジ4のキャリア2への装着する要領について説明する。

インクカートリッジ4は、第2図(a)に示すように、外形が箱状体をしており、その外周には両側部に案内溝4g,4h,4iが、底部に係止凹部4jが形成してある。キャリアの後部2bの両側部2f,2fの上端部には、インクカートリッジ4が装着された際に案内溝4g,4g,4i,



4 1に係止する案内突起2g,2g.2i,2iが形成してある。なお案内溝4hは案内突起りで表してある。キャラの海である。キャラの後部2bの底部には係止凹部4jの両ははである。係止爪2jが形成してある。にが形成してある。



それぞれ挿入される。

インクタンク 7 内の供給インクが使い果たされると、インクカートリッジ 3 は交換しなければならないが、このときには一体に設けてある廃インクタンク 8 も共に交換される。この際、廃インクは廃インクタンク 8 内でインク吸収材 9 に吸収さ

- 11 -



れ、インクカートリッジ 3 の持ち 選び等によるにない。 でんかい からこばれ かっこう ない は 充 廃 かっから ない 果 すさ でい は インクを 使いな 大 で で は が かん で で が かん で が かん で が かん で が かん で で で が ない 。

インクカートリッジ4を外すには、係止爪2jを下に押し下げるようにしながらインクカートリッジ4を後方へ引張れば、案内突起2gが案を記して案内溝4h,4hと案内突起2i,2iとが一致する。これと同時に係止爪2jの弾性力によりインクカートリッジ3が上方の弾性力によりインクあっとができる。

他の実施例として第3図に示すものでは、廃インク流路15の出口15bを上向きに開口させるように設けている。この場合、インクカートリッジ14の交換時に、廃インクが廃インク流路の出口15bからこぼれ落ちる心配がない。

- 12 -



また別の実施例として、第4図に示すものでは、廃インク流路25にスポンジ等からなる多孔質部材30を設けている。この場合廃インクが多孔質部材30に吸収され、前記例と同様にインクカートリッジ24の交換時に廃インク流路25の出口25bから廃インクがこぼれ落ちる心配がない。

### [効果]



りしてプリンタ内を汚すこともなくなる。

なお廃インク流路の出口を上向きに設けたり、 廃インク流路内に多孔質部材を設けたりすれば、 インクカートリッジを交換する際に廃インク流路 から廃インクがこぼれることがなく、プリンタ内 の汚れ防止に一層寄与する。

4 図面の簡単な説明

第1図は本考案の要部の断面図、第2図(a),(b)はインクカートリッジをキャリアに装着する前の状態を示す斜視図、第3図は他の実施例を示す一部切欠断面図、第4図はさらに他の実施例を示す一部切欠断面図である。

- 2, 12 . . . + + リア、
- 3・・・ヘッドブロック、
- 4, 14, 24・・・インクカートリッジ、
- 5, 15, 25・・・廃インク流路、
- 5 b, 1 5 b, 2 5 b · · · 出口、
- 6 a・・・ノズル面、
- 8,28・・・廃インクタンク、
- 8 a・・・廃インク流入口、

- 14 -





### 30・・・多孔質部材。

以上


出願人 株式会社 精 工 舎 代理人 弁 理 士 松 田 和 子

### 第 1 図











出願人 株式会社 精工 含 530代 理人 弁理士 松田和子

生期オー つのハイク





出 願 人 株式会社 精 工 舎 代 理 人 弁 理 士 松田和子 531 実開4-2904;